
Servicii de reparare si intretinere Hota

I.D.: 41399995

Data publicarii	23.01.20	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.100,00 RON - 4.100,00 RON

Descriere: Interventie hota Aquaria Bio Activa 90 : K.6203 Spare parts: 2 HEPA filters (downflow + exhaust) (KL98012) 2404Lei Manopera inlocuit filtre:167Lei/ora. Timp estimate: 2 ore/hota. In vederea inlocuirii filtrelor se face operatiunea de decontaminare cu peroxid de hidrogen a hotei si a filtrelor vechi (inainte de demontare pentru protectia operatorilor)
