
Servicii de reparare si intretinere VW TRANSPORTER

I.D.: 88915248

Data publicarii	30.10.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.040,36 RON - 4.040,36 RON

Descriere: Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER ce includ: inlocuire rola usa culisanta,etrier frana spate,senzor uzura,rola inferioara,cupla conducta stanga,cupla conducta dreapta,etrier frana spate,suport etrier frana spate stanga si dreapta, piesa la schimb,tampon arc spate,suport,surub,piulita,incuietoare capota,arc suspensie,materiale mici, verificat eficacitate franare.
