
Piese de schimb pentru echipamentul medical radiologic Multix Fusion Wireless de fabricatie Siemens

I.D.: 42221466

Data publicarii	13.02.20	Coduri CPV	33111000-1 34913000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 17.02.20

Descriere: monitor MX191 PN: 10410730 pentru Multix Fusion Wireless de fabricatie Siemens. Piesele de schimb trebuie sa fie originale sau compatibile cu echipamentul medical. Compatibilitatea trebuie demonstrata cu o declaratie de conformitate. Piesele de schimb vor fi transmise la magazia unitatii (mentionata in comanda) in ambalaj original, iar codul produsului inscris sa fie cel oferat. Operatorii economici interesati trebuie sa detien Autorizatie CNCAN de manipulare.
