

---

## Reparatie videorinoscop HD

I.D.: 62184928

---

Data  
publicarii 19.10.21

Coduri CPV 50420000-5

---

Pretul  
estimativ: 30.600,00 RON - 30.600,00 RON

---

Descriere: **Reparatie videorinoscop HD DEFECTIUNI CONSTATATE** Există o tăietură externă pe manșonul de angulație rezultând pierderea etanșeității. De asemenea, există și o vertebră zdrobită la secțiunea distală. **OPERATIUNI EXECUTATE** Se dezassemblează flexibilul, se înlocuiește întreg tubul de examinare (sistem de angulație, sistem video, etc). Se efectuează calibrări și reglaje la sistemul de angulație. Se înlocuiesc garniturile de etanșare. Se assemblează flexibilul

---