
Reparatie Mercedes Sprinter

I.D.: 30874811

Data publicarii	22.09.18	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	24.09.18	Pretul estimativ:	652,00 RON
Descriere:	Reparatie Mercedes Sprinter nr. identificare WDB9066331S276991, care prezinta defectiuni la pornire, senzor ax cu came, curatare radiator.		
