

---

## Constatare tehnică și reparare motostivuitor Hangcha

I.D.: 102509317

---

|                                  |                |                   |                             |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Data publicarii                  | 10.09.24       | Coduri CPV        | 50000000-5                  |
| Termenul limita pentru depunere: | 12.09.24 10:20 | Pretul estimativ: | 3.500,00 RON - 3.500,00 RON |

---

Descriere: Serviciul de constatare tehnică și reparare motostivuitor Hangcha, tip CPCD 15 - 1buc. utilajul prezintă scurgeri de ulei la cilindrii de deplasare a lamelor față, posibil înlocuire cei doi cilindrii acționare față. Serviciul va cuprinde: constatarea, repararea și eventualele piese ce se vor înlocui precum costurile privind deplasarea la beneficiar. Serviciul se va realiza la sediul beneficiarului U.M. 01558 TÂRGOVIȘTE, STR. N. BĂLCESCU NR. 2-4, LOC. TÂRGOVIȘTE, JUD.DÂMBOVIȚA. în maxim 5 zile de la acceptul final al autorității contractante în SEAP.

---