

Servicii de întreținere și reparații a echip. radiologic Duo Diagnost, Masina dezvoltat Kodak

I.D.: 68380623

Data publicarii	19.04.22	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.400,00 RON - 10.400,00 RON

Descriere: Servicii de verificare, intretinere si reparare instalatie radiologica tip DUODIAGNOST Servicii de verificare, intretinere si reparare masina dezvoltat automata - filme radiologice, model 112 Kodak Mammography Processor
