



---

## **Reparație SPAP Bărați**

I.D.: 74848221

---

Data publicarii	01.11.22	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.520,10 RON - 5.520,10 RON

---

Descriere: Reparație SPAP Bărați: - înlocuire etanșare mecanică; - înlocuire set rulmenți motor; - înlocuire vas expansiune GWS 24 L 16 bar; - înlocuire vas hidrofor Refix 200 L PN10; - manoperă.

---