
Reparat masina de spalat rufe Samsung

I.D.: 83577924

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.06.23 | Coduri CPV | 50000000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat masina de spalat, marca Samsung prin inlocuire perii colectoare motor ,conform referat nr.3891/11.05.2023 , din dotarea CIA Maicanesti ,centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude constatare ,materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata
