

## **REVIZIE CLIMATIZOARE CAMERE TEHNICE - MONOSPLIT- 16 BUC., REVIZIE CLIMATIZOARE SHELTERE - MULTISPLIT - 3 BUC., INSTALARE CLIMATIZOR - 2 BUC.**

I.D.: 12687692

---

Data publicarii	28.04.16	Coduri CPV	45331221-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.05.16	Pretul estimativ:	4.470,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: 1 URICANI SHELTER PLATINIUM AC-09V1 R 407C 1, 2 LUPENI CAMERA TEHNICA VORTEX VAI-A12ASWM R 410A 1, 3 VULCAN CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 4 ANINOASA SHELTER VORTEX VAI-A09ASWM R 410A 1, 5 PETROSANI CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 6 PETRILA CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 7 HATEG CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 8 HUNEDOARA CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 9 CALAN CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 10 SIMERIA CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 11 ORASTIE CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 12 BRAD CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 13 DEVA CAMERA TEHNICA STARWAY KFR-70GW/T R 410A 1, 14 DEVA - IPJ CAMERA TEHNICA NORDSTAR KFR 51GWX1c R 410A 1, 15 DEVA - IPJ CAMERA TEHNICA MITSUBISHI MUH - P125YHA R 410A 1, 16 DEVA - IPJ CAMERA TEHNICA EXCEL OHW18 R 410A 1, 17 GEOAGIU SHELTER FERROLI PC-10 R 407C 1, 18 ILIA SHELTER PLATINIUM AC-09V1 R 407C 1, 19 DEVA - IPJ SHELTER MITSUBISHI PUH - P125YHA R 410A 3, 20 DEVA CAMERA TEHNICA CLIMAVENETA ACCURATE AXO29ME R 410A 2. Camerele tehnice sau shelterele sunt situate la sediile poli?iilor din localita?ile enumerate. Opera?iuni ce vor fi efectuate: - verificare presiune agent frigorific; - verificare conexiuni electrice; - remedieri pierderi de agent frigorific cauzate de etan?itatea elementelor de îmbinare a conductelor; - cura?are filtre; - igienizare vaporizator, unitate interna ?i ?eava condens; - cura?are condensator, unitate externa; - completare agent de racire; - manopera înllocuire componente defecte sau foarte uzate, daca este cazul. Facem precizarea ca toate echipamentele sunt func?ionale în prezent. Ofertele financiare vor include toate cheltuielile legate de revizia echipamentelor, inclusiv cele de deplasare ?i transport, putându-se face ?i oferte doar pentru o parte dintre loca?ii sau echipamente. Furnizorul de servicii trebuie sa fie societate specializata în revizia de echipamente de climatizare. În situa?ia în care furnizorul de servicii constata ca exista componente defecte sau care prezinta uzura accentuata, acesta va comunica lista cu aceste componente, pre?urile componentelor urmând a fi agreate de comun acord. Revizia echipamentelor va fi efectuata pâna la 20.05.2016. Dupa opera?iile de revizie furnizorul va garanta func?ionarea echipamentelor pentru o perioada de minim 6 luni.

---