

Servicii verificare tehnică a stațiilor de pompe și instalațiilor de hidranți interiori și exteriori

I.D.: 49736044

Data publicării	15.09.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.850,00 RON - 2.850,00 RON

Descriere: 3 LUNI X 950 LEI/LUNA = 2850 LEI Servicii verificare tehnică a stațiilor de pompe și instalațiilor de hidranți interiori și exteriori : Verificarea instalației de hidranți interiori cuprinde verificarea furtunului derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte: - furtunul să nu fie corodat, să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime; - dispozitivele de fixare să fie solide și nedeteriorate; - debitul de apă să fie continuu și suficient; - sistemul de derulare să funcționeze ușor; - țeava să funcționeze ușor. Verificarea instalației de hidranți exteriori urmărește următoarele aspecte: - integritatea cutiilor de protecție din punct de vedere a stării tehnice; - asigurarea gradului de etanșitate a garniturilor; - existența indicatoarelor de marcare a hidranților. Operații ce se vor desfășura: - controlul etanșeității instalației de alimentare cu apă; - verificarea funcționării armăturilor de închidere; - verificarea integrității cutiei hidrantului; - verificarea accesului la hidranți; - verificarea stării furtunurilor și a țevilor de refulare; - verificarea garniturilor; - verificarea robinetelor și racordului la furtun; - verificarea sistemului de iluminat de siguranță la hidranți; - verificarea inscripționărilor acestora; - măsurarea presiunilor asigurate la fiecare hidrant; - verificarea garniturilor racordurilor. HIDRANTI DE INCENDIU = peste 20
