

---

## **Reparatie pompă Wilo MVIE 808 (4122299/09w41/22315)**

I.D.: 100609488

---

Data publicarii	26.07.24	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 14.708,24 RON - 14.708,24 RON

---

Descriere: Reparatie pompă Wilo MVIE 808 (4122299/09w41/22315), constand din: - schimbare set etanșări mecanice; - schimbare set rulmenți motor+cuplaj; - schimbare etaj pompare cu bucușă; - schimbare punte trifazica convertizor; - manopera aferenta.

---