

Lucrări de reparații, igienizare/amenajări sălile JII10 și AII1 - Proiect CNFIS- FDI-0447

I.D.: 72059075

Data publicării	11.08.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.08.22	Pretul estimativ:	29.647,74 RON - 29.647,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Reparatii , amenajări Lot 1 – JII 10 Valoare estimată : 14029.12 lei fara TVA Descrierea principalelor lucrari din punct de vedere al finisajelor cerute: - reparatii partiale - glet - amorsa/zugraveli lavabile culoare alb - peretii, tavan, grinzi. - desfacere pardoseli parchet - montare parchet laminat 10mm gros. Clasa 32-34, traffic intens, rezistent la uzura, zgarieturi, montat pe placi izolatoare polistiren extrudat de 3 mm grosime, inclusiv plinta PVC - culoarea si modelul se vor alege de comun acord cu beneficiarul. - montat prag trecere aluminiu - revopsire teava de racordare corpuri de incalzire - inlocuire comutatoare - inlocuire prize duble - procurare si instalare 1 aparat de aer conditionat inverter 9000 BTU - demontare si inlocuire 2 radiatoare 700x600x22 - inclusiv robineti tur/retur; - procurare si montare jaluzele verticale semi-opace, ceruite si tratate antistatic, calitate superioara. Culoare si modelul se vor alege de comun acord cu beneficiarul. Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate

Reparatii , amenajari Lot 2 - sala A II 1 Valoare estimata : 15618.62 lei fara TVA Descrierea principalelor lucrari din punct de vedere al finisajelor cerute: - raschetare parchet - lacuire parchet cu lac parchet in 3 straturi inclusiv usa lemn intrare - reparatii partiale - glet - amorsa/zugraveli lavabile culoare alb - pereti, tavan, grinzi - vopsire lamperie/glafuri - vopsea ulei, la nivelul existent - revopsire teava racordare corpuri de incalzire. - inlocuire usa vizitare conducte 150x150 mm - inlocuire prize - procurare si instalare 1 aparat de aer conditionat inverter 18000 BTU - demontare si inlocuire 1 radiator 1600x600x22 - inclusiv robineti tur/retur;
