

---

## **SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A ECHIPAMENTULUI DE STINGERE A INCENDIILOR**

I.D.: 84111851

---

Data publicarii 28.06.23

Coduri CPV

50413200-5

---

Pretul estimativ: 600,00 RON - 600,00 RON

---

Descriere: Verificare 20 bucăți hidranți de interior situate după cum urmează: 1. Sala Sporturilor „Octavian Șerban” situată în Loc. Mediaș, Str. Lotru, Nr. 3 hidranți = 12 buc. 2. Sala de Sport, Școala Gimnazială nr. 5, situată în Loc. Mediaș, Str. 1 Decembrie 26 hidranți = 4 buc. 3. Sala antrenament și competiții tenis de masă” situată în Mediaș str. Gravorilor nr. 6 hidranți = 4 buc.

---