



Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT4 Ploiesti : CE Ploiesti Est ; BLA Ploiesti Est - Dambu ; BLA Ploiesti Est - Valea Calugareasca ; CED Valea Calugareasca ; BLA Valea Calugareasca - Muru ; BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Est si BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Est (R. Dacia)

I.D.: 7526338

Data publicarii	21.07.15	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	812.654,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT4 Ploiesti : CE Ploiesti Est ; BLA Ploiesti Est - Dambu ; BLA Ploiesti Est - Valea Calugareasca ; CED Valea Calugareasca ; BLA Valea Calugareasca - Muru ; BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Est si BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Est (R. Dacia) conform Caiet de sarcini si Antemasuratori
