
Servicii instalatii HVAC; Servicii menten RMN; Servicii mentenanta CLIM; Servicii de menten CHILLER

I.D.: 75391999

Data publicarii 15.11.22 Coduri CPV 50730000-1 50000000-5

Pretul estimativ: 23.164,16 RON - 23.164,16 RON

Descriere: Revizie completa veniloconvector necarcasat de plafon: Lucrari care se efectueaza: - curatare filtru de praf - curatare de praf + igienizare antibacteriala baterie racire - curatare de praf +igienizare antibacteriala baterie incalzire - verificare functionalitate electrovalva - curatare de praf + igienizare antibacteriala tavita si traseu de condens - verificare tensiune de alimentaresi automatizare - verificare ventilator si treptele de turatie - proba de condens - verificare racorduri hidraulice si integritatea izolatiei conductelor de ditributie Intocmire raport cu privire la operatiunile efectuate CANTITATE: 77 BUC SERVICE CHILLER :Demontare panouri agregat.Curatarea schimbatoarelor de caldura.Spalarea condensatorului.Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor si curentilor in functionare.Verificarea etanseitatii circuitului frigorific.Verificarea etanseitatii valvei de expansiune si a supraincalzirii.Verificarea strangerii conexiunilor electrice in tabloul electric si la compresor.Verificarea parametrilor de lucru programati.Verificarea functionarii dispozitivelor de control si reglaj.Verificarea parametrilor si a functionarii decongelarii (unde este cazul).Verificarea functionarii rezistentelor de incalzire-carter compresoare si altele daca exista.Verificarea functionarii dispozitivelor de protectie si siguranta.Verificarea nivelului de ulei la compresor/compressoare.Verificarea prezentei PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
