
SERVICIU DE REPARAȚIE AUTOSPECIALĂ MERCEDES VITO

I.D.: 42447663

Data publicarii	09.04.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 730,39 RON - 730,39 RON

Descriere: SERVICIU DE REPARAȚIE SISTEM ALIMENTARE (ÎNLOCUIRE ȘAIBĂ INJECTOARE), SISTEM DIRECȚIE (ÎNLOCUIRE BIELETĂ DIRECȚIE), VERIFICAT SISTEM AER CONDIȚIONAT ȘI REGLARE GEOMETRIE ROȚI + MANOPERĂ AUTOSPECIALA MERCEDES VITO 1 BUC x 730,39 LEI FĂRĂ TVA/BUC RESPECTIV 869,17 LEI CU TVA. ACHIZIȚIA INCLUDE LA TOTAL PREȚUL NECESAR EXECUTĂRII SERVICIULUI PROPRIU-ZIS. SERVICIUL PRESTAT TREBUIE SĂ FIE ÎN DEPLINĂ CONCORDANȚĂ CU SOLICITĂRILE FORMULATE ÎN ADRESA 1921020 DIN 09.04.2019 ,OFERTA PRIMITĂ SI DEVIZUL DE REPARAȚII. ACHIZIȚIA ESTE NECESARĂ ÎN VEDEREA BUNEI DESFĂȘURĂRI A ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE UNITĂȚII ȘI SUNT CHELTUIELI NECESARE PENTRU PREGĂTIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PENTRU MEMBRII DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019.
