
Reparații 2 buc. pompe DAB NKP40-250 din compunerea SP6 Chinteni

I.D.: 77581876

Data publicarii	20.01.23	Coduri CPV	50511100-1 50511000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	10.602,51 RON - 10.602,51 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Reparații 2 buc. pompe DAB NKP40-250 din compunerea SP6 Chinteni: - Înlocuire set rulmenți motor; - Înlocuire kit etanșare mecanică cu inele de alunecare; - Înlocuire garnituri de etanșare; - Înlocuirea unor piese mărunte
