

Reparatie B 15 TVR

I.D.: 75153358

Data publicarii 10.11.22 Coduri CPV 50112200-5

Pretul estimativ: 1.151,78 RON - 1.151,78 RON

Descriere: Materiale -Filtru ulei-1 -Filtru combustibil-1 -Filtru aer -1 -Ulei de motor 4l-2 -Ulei de motor 1l-3 -Bec 24v4w-1 -Releu -1 -Releu-1 Manopera -Filtru aer inlocuire -Filtru combustibil inlocuire - Filtru ulei cu ulei inlocuire -Bec auto inlocuire -Instalatie electronica reparat
