

## Revizie Toyota HILUX DB 43 CJD

I.D.: 73415509

Data publicarii 20.09.22 Coduri CPV 50112200-5

Pretul estimativ: 3.360,48 RON - 3.360,48 RON

Descriere: Revizie Toyota HILUX DB 43 CJD Piese de schimb: TOYOTA LICHID DE FRANA 0.5L - 1 bid x 50,06 Lei = 50,06 Lei TOYOTA GARNITURA ETANSARE - 1 buc x 7,86 Lei = 7,86 Lei TOYOTA FILTRU ULEI YZZJ3 - 1 buc x 66,70 Lei = 66,70Lei TOYOTA ULEI PFE 5W30 5L - 1 bid x 334,23 Lei = 334,23 Lei TOYOTA ULEI PFE 5W30 1L - 3 bid x 67,25 Lei = 201,75 Lei TOYOTA LAMA STERGATOR 1 buc x 68,87 Lei = 68,87 Lei TOYOTA FILTRU AER 1 buc x 213,00 Lei = 213,00 TOYOTA FILTRU COMBUSTIBIL 1 buc x 237,57 Lei = 237,57 Lei TOYOTA SET PLACUTE FRANA 1 set x 484,08 Lei = 484,08 Lei TOYOTA LAMA STERGATOR 1 buc x 89,12 Lei = 89,12 Lei FILTRU AER CONDITIONAT 1 buc x 151,29 Lei = 151,29 Lei DISC FRANA 2 buc x 513,25 Lei = 1.026,50 Lei Total piese de schimb = 2.931,03 Lei Lei Discount piese de schimb (5%) = -146,55 Lei Pret final piese de schimb = 2.784,48 Lei Manopera: Inlocuit discuri frana fata si placute frana fata - 1,50h x 160,00 Lei = 240,00 Lei Revizie 90 000 km-operatiuni sistematice - 2,20h x 160,00Lei = 352,00 Lei Test frana - 0,30h x 160,00 Lei = 48,00 Lei Pret Manopera = 640 Lei Discount 10% = -64Lei Pret final manopera = 576,00 Lei TOTAL DEVIZ (PIESE+MANOPERA) = 3.360,48 Lei