
Servicii de verificare, reparare si reincarcare stingatoare de incendiu

I.D.: 104992330

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.11.24 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.336,00 RON - 1.336,00 RON

Descriere: Servicii de verificare, reparare si reincarcare stingatoare de incendiu, etichetare conform OMAI 135/2023, PT C-5/2003, OMAI 88/2012, pentru : - Stingator tip P6 - 32 buc x 28,00 lei/buc - Stingator tip SM9 - 8 buc x 32,00 lei/buc - Stingator tip P100 - 2 buc x 80,00 lei/buc - Casare Stingator tip G3 - 1 buc x 24 lei/buc Verificarea se efectuează anual conform OMAI 135/2023, ținându-se cont de legislația în domeniu. În cadrul verificării sunt avute în vedere următoarele aspecte: - Stingătoarele se află pe lista produselor certificate conform OMAI 88/2012; - Stingătoarele îndeplinesc cerințele din OMAI 135/2023; - Stingătoarele respecta cerințele prevăzute de Prescripția tehnică ISCIR PT C5 /2003 La finalul operatiunilor de verificare se va intocmi un proces verbal de receptie unde vor fi consemnate rezultatele serviciilor prestate, document care va fi semnat de reprezentantii desemnati de către beneficiar, precum si de un reprezentant al Ron Protect Solutions SRL.
