

---

## Remediere defecțiuni instalație hidranți Facultatea de Medicină

I.D.: 99588620

---

Data publicarii	03.07.24	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.340,50 RON - 4.340,50 RON

---

Descriere: Remediere defecțiuni constatate la instalația de hidranți interior - Facultatea de Medicină  
Pachetul conține: - ROBINET HIDRANT ALAMA C-52 (BOD) - 6 buc x 140.00 lei = 840.00 lei -  
LAMPĂ EMERGENTĂ GO10M HIDRANT - 5 buc x 75.00 lei = 375.00 lei - TEAVA DE REFULARE  
C52 MULTIFUNCTIONALĂ SCURTĂ 13MM - 1 buc x 55.00 lei = 55.00 lei - FURTUN HIDRANT  
MREZNICA-H-C-52 20M CU RACORDURI - 5 buc x 161.00 lei = 805.00 lei - AUTOCOLANT A5 (2  
buc Autocolant - Hidrant, 1 buc Autocolant Lampa) - 3 buc x 3.50 lei = 10.50 lei - OLANDEZA  
DIN ALAMA TIP C52 - 6 buc x 55.00 lei = 330.00 lei - MANOPERA ÎNLOCUIRE - Robinet - 6 buc x  
250.00 lei = 1500.00 lei - MANOPERA ÎNLOCUIRE Lampi emergenta Hidranti - 5 buc x 85.00 =  
425.00 lei

---