
Servicii diagnosticare și reparație rulment

I.D.: 67698915

Data publicarii 28.03.22

Coduri CPV

50000000-5

Pretul estimativ: 108.000,00 RON - 108.000,00 RON

Descriere: Serviciu diagnosticare și reparare rulment de rotire din compunerea radarelor TPS 79R
