

Servicii de verificare a instalatiei de stingere cu hidranti interiori

I.D.: 41928831

Data publicarii	06.02.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.760,00 RON - 5.760,00 RON

Descriere: Servicii de verificare a instalatiei de stingere cu hidranti interiori (Se vor verifica 96 de hidranti exteriori existenti la pretul de 30 lei /buc, in conformitate cu normele corespunzatoare ISU). se vor executa doua verificari anuale
