

---

## Mentenanata echipamente de sudura fibra optica

I.D.: 34247976

---

Data publicarii	01.02.19	Coduri CPV	71632000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.968,00 RON - 1.968,00 RON

---

Descriere: Mentenanata echipamente de sudura fibra optica 1. Manopera diagnosticare, recondiționare echipamente sudura fibra optica, \*SPLICER T-39 si \*\*Cleaver FC-6S, 1 1.128,00 RON 2. Electrozi sudura Sumitomo T-39 1 360,00 RON 3. Lama cleaver Sumitomo 1 480,00 RON \* SPLICER T-39 S/N12779: are electrozi uzați. Necesită înlocuire electozi și calibrare. \*\* Cleaver FC-6S S/N04795: nu taie fibra optică. Necesită înlocuire lamă și calibrare. Garantie 3 luni

---