
Reparatie cupa miniincarcator Komatsu

I.D.: 82947105

Data
publicarii 31.05.23

Coduri CPV

50000000-5

Pretul
estimativ: 950,00 RON - 950,00 RON

Descriere: Reparatie cupa miniincarcator Komatsu Reparatia consta in taierea si inlocuirea unui cutit prin sudura. Reparatia va fi efectuata de operatorul economic la sediu autoritatii contractante.
