
servicii de reparație sistem electrono-optic FLIR Ultra Force Leo-II Model A5-2 pentru elicopterele de tip EC-135P2 din dotarea Unitatii Speciale de Aviatie București

I.D.: 72176891

Data publicarii	14.08.22	Coduri CPV	50210000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 990.000,00 RON - 990.000,00 RON

Descriere: REPARATIA UNUI SISTEM ELECTRONOPTIC FLIR ULTRA FORCE LEO-II MODEL A5-2, pentru elicopterele EC-135P2 din Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti, astfel: Reparatie ansamblul turelă stabilizată (STA) împreună cu componentele sale: camera TV color Sony Exwave, camera infraroșu cu senzor QWIP (Quantum Well Infrared Photon detector) triplu, cu sistem optic integrat, giroscopae pentru elevatie/azimut, ansamblu amortizoare, ansamblu ferestre optice; Reparatie unitatea de comandă și control electronică (CEU) a turelei STA; Reparatie panou comandă (LCU) a turelei STA.
