
Reparatie duba AB L6 turbo

I.D.: 32008731

Data publicarii	14.11.18	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	21.11.18	Pretul estimativ:	6.134,00 RON
Descriere:	inlocuit aeroterme-4buc; inlocuit amortizoare fata-2buc; remediat probleme directie		
