

---

## **Servicii de revizii ?i repara?ii la LEA 20 KV Semiaxa Pu?uri Doba ?i PTA-uri aferente**

I.D.: 14895435

---

Data publicarii	09.09.16	Coduri CPV	50532400-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	166.000,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Serviciile de revizii tehnice ?i repara?ii la LEA 20 KV Semiaxa Puturi DOBA cuprinde: - Revizii tehnice si reparatii a separatoarelor de linie si de la posturi de transformare 20 buc - Revizii tehnice, reparatii si masuratori la PTA (post trafo aerian) 5 buc - Verificarea func?ionarii descarcatoare tripolare ZnO (cu accesorii) la PTA - uri 15 buc - Verificarea starii tehnice a coronamentelor stalpilor 130 buc - Îndreptarea si consolidarea stalpilor 40 buc - Înlocuirea izolatori sustinere si întindere 45 buc - Tragerea la sageata a liniei unde e cazul În Caietul de sarcini sunt prezentate cerintele minime obligatorii necesare realizarii contractului.

---