
Reparație senzor de presiune turbo MAN TGM

I.D.: 53245863

Documente participare:

- civ 36071.PDF

Data publicarii	12.01.21	Coduri CPV	50114100-8
Termenul limita pentru depunere:	13.01.21	Pretul estimativ:	455,00 RON - 455,00 RON
Descriere:	Senzor presiune turbo - 1 buc. Diagnoză - 1 buc. Manoperă		
