

Kit reparatie videoendoscop EG-2990K/K120471 si kit reparatie videocolonoscop Pentax EC-3890LK/K1206

I.D.: 70062032

Data publicarii 07.06.22 Coduri CPV 44164000-7

Pretul estimativ: 11.797,00 RON - 11.797,00 RON

Descriere: 1.Kit reparatie videoendoscop EG-2990K/K120471: PIESE DE SCHIMB SI MATERIALE FOLOSITE
Nr crt. Cod Denumire Cantitate Pret Unitar(lei) Pret Total(lei) 1 D756-SB141 Carcasa butoane comanda 3 593 1779 2 D756-AB018-2 Buton comanda 1 3 798 2394 3 D756-SB027 O-Ring special pentru carcasa butoane 3 15 45 4 D756-SB020 Saiba carcasa butoane 3 30 90 5 D756-SB019 O-Ring (1.3 X 5.5) 3 15 45 6 D025-SB142 O-Ring (2 X 5) 3 15 45 7 D756-SB253 O-Ring (1.5 X 5.5) 3 15 45 8 D756-SB143 Capac carcasa butoane 3 25 75 9 D756-SB298 Body cover grip/carcasa corp comanda 2 642 1284 10 D756-AB211 Side body cover/capac lateral 2 555 1110 11 11 Garnituri si oringuri 1 165 165 12 12 Adezivi si consumabile 1 65 65 TOTAL 7142,00LEI TVA 19% 136.98LEI TOTAL CU TVA 8498.98LEI 2.Kit reparatie videocolonoscop Pentax EC-3890LK/K120633: Nr crt. Cod Denumire Cantitate Pret Unitar(lei) Pret Total(lei) 1 D890-U5015-1 Ansamblu Capat distal cu canale 1 6464 6464 2 D086-SA037 Plasa segmenti 1 559 559 3 D013-SA011-B1 Manson flexibil 1 178 178 4 D483-AA039-1 Ansamblu fixare cabluri 1 820 820 5 D014-AA037 Cabluri tractiune 4 146 584 6 D032-SA035 Bucse cuplaj 4 30 120 7 D013-SA068 Bucse fixare 4 30 120 8 D756-SB308 Con de protectie corp control 1 485 485 9 D756-SA057-2 Con protectie tub insertie 1 365 365 D756-AC027 SUCTION CHANNEL LG 1 642 642 D201-U2165 Ansamblu scripeti RL 1 615 615 D201-U2160 Ansamblu scripeti UD 1 615 615 Set garnituri etansare 1 165 165 Adezivi, consumabile diverse 1 65 65 TOTAL 11797.00 LEI TVA 19% 2