
SERVICII DE REPARATIE ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CHILLER YORK

I.D.: 57876286

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.312,00 RON - 2.312,00 RON

Descriere: PRESTARI SERVICII DE REPARATIE 1 BUCATA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CHILLER YORK: - inlocuire filtru Y - chiller York - SPF Garla Mare-Vrata. NOTA: - Inlocuire filtru Y DN65, accesorii (olandez+robinet dn65), teava, racorduri 2½ - Deplasare echipa tehnicieni (PF2- Vrata -PF2)
