

---

## **SERVICII DE REPARATIE ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CHILLER YORK**

I.D.: 57876286

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.06.21 | Coduri CPV | 50730000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 2.312,00 RON - 2.312,00 RON

---

Descriere: PRESTARI SERVICII DE REPARATIE 1 BUCATA ECHIPAMENT AER CONDITIONAT CHILLER YORK: - inlocuire filtru Y - chiller York - SPF Garla Mare-Vrata. NOTA: - Inlocuire filtru Y DN65, accesorii (olandez+robinet dn65), teava, racorduri 2½ - Deplasare echipa tehnicieni (PF2- Vrata -PF2)

---