

Servicii de REPARARE TRACTOR CU LAMĂ PE ȘENILE, DE TIP B-10M/180CP

I.D.: 70449999

Documente participare:

- Formulare.pdf
- caiet sarcini.pdf
- ppr ctr LN3 buldo.pdf
- FisaDate_DF1151409.pdf
- DUAE_CERERE_181241.xml

Data publicarii	24.06.22	Coduri CPV	50111000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.07.22	Pretul estimativ:	38.574,00 RON - 38.574,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor La tractorul pe șenile de tip B-10M de 180 CP au apărut probleme la matorul tractorului, acesta începând să consume ulei, să aibe o bătaie anormală, să arunce apa afară, să pornească foarte greu. În urma expertizării s-a ajuns la concluzia că este necesar a se înlocui: setul motor, a turbosuflantei, a setului de cuzineți bielă, a setului de cuzineți palier repararea chiuloaselor, înlocuirea injetoarelor, a tuturor filtrelor cât și a garniturilor distribuitorului hidraulic. Descrierea detaliată a serviciilor, precum și necesarul de piese și consumabile ce urmeaza a fi reparate sau schimbate se regăsesc în caietul de sarcini nr. 28/18.05.2022, înregistrat sub nr. 8766/19.05.2022/AS 6552/07.06.2022 . Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, conform prevederilor art. IV alin.27) subpunctul 3) din Hotărârea 419/2018.
