

Revizie distilatoare Fistreem si GFL

I.D.: 34203712

Data publicarii	16.01.19	Coduri CPV	50410000-2 50531100-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 676,00 RON - 676,00 RON

Descriere: O revizie. Se va efectua o revizie pana 31.03.2019 în cadrul căreia se vor executa toate operațiunile necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a aparaturii după cum urmează: • Curățarea și verificarea funcțională ; • Verificarea componentelor aparaturii care sunt supuse uzurii; • Activități de întreținere a aparaturii conform stării tehnice a acestora; • Calibrarea și verificarea parametrilor de funcționare conform specificațiilor tehnice ale aparatului. • La încheierea reviziei se vor întocmi rapoarte de revizie în care se vor consemna toate operațiunile efectuate și starea curentă a aparatelor. 2.2 Reparații ori de câte ori apare o defecțiune. LABSERVICE va trimite un inginer de service în maxim 2 zile lucrătoare de la sesizarea făcută de către beneficiar cu privire la o defecțiune. Piese de schimb eventual necesare unei reparații se facturează separat. Manopera aferentă acestor intervenții se facturează cu 163 Ron/ora. Dacă eliminarea defecțiunii nu este posibilă în locul de amplasare al aparatului, repararea se va efectua în cadrul laboratorului de service al firmei LABSERVICE. Oferta de preț În condițiile descrise în oferta tehnică prețurile sunt după cum urmează: Nr. Crt. Denumire echipament Pret RON buc 1 Distilat Fistreem SANYO tip Cyclon 4l/h model WSCO44MH3.4,seria F1-E120008 338 2 Aparat de distilat apa GFL (Monodostilator) 338 VALOARE TOTALA FARA TVA 676
