
Reparare si intretinere videoproiector BENQ VP180914

I.D.: 40512597

Data publicarii	04.12.19	Coduri CPV	50312600-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.244,29 RON - 1.244,29 RON

Descriere: Reparare si intretinere videoproiector BENQ VP180914 Defect conectare interfata HDMI
Lampa uzata Blocaj al mecanismului de reglare a focusului
