

## SERVICII DE MENTENANTA A STINGATOARELOR DE INCENDIU - 60

I.D.: 88920009

Data publicarii 31.10.23 Coduri CPV 50413200-5

Pretul estimativ: 6.508,00 RON - 6.508,00 RON

Descriere: 1 VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP P1, 3 BUC X 8.00 = 24.00 2  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP P3, 2 BUC X 8.00 = 16.00 3  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP P6, 90 BUC X 16.00 = 1440.00 4  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP P9, 51 BUC X 18.00 = 918.00 5  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP P12, 2 BUC X 25.00 = 50.00 6  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP P50, 29 BUC X 65.00 = 1885.00 7  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP P100, 2 BUC X 110.00 = 220.00 8  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP SM6, 16 BUC X 15.00 = 240.00 9  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP SM9, 29 BUC X 20.00 = 580.00 10  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP SM50, 2 BUC X 65.00 = 130.00 11  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP SM100, 2 BUC X 100.00 = 200.00 12  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP G2, 2 BUC X 15.00 = 30.00 13  
VERIFICARE/REPARARE/REINCARCARE STINGATOR TIP G5, 31 BUC X 25.00 = 775.00 TOTAL =  
6508.00