

Servicii PSI - stingatoare

I.D.: 105272851

Data publicarii	05.11.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.402,80 RON - 8.402,80 RON

Descriere: Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip P1 | 12 buc | 7,00 lei/buc; - Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip P2 | 33 buc | 8,50 lei/buc; - Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip P3 | 23 buc | 9,50 lei/buc; - Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip P6 | 159 buc | 11,00 lei/buc; - Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip P9 | 113 buc | 16,50 lei/buc; - Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip P12 | 94 buc | 21,50 lei/buc; - Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip P50 | 32 buc | 45,00 lei/buc; - Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip G5 | 41 buc | 16,50 lei/buc; - Verificare, reîncărcare și reparare stingător tip SM9 | 4 buc | 17,20 lei/buc.
