

Servicii de reparare auto marca IVECO MAI 46207 serie sasiu: ZCFC250D705196733: Înlocuire discuri și plăcuțe frână spate; senzori plăcuțe de frână spate; înlocuit cabluri frână mână - 2 buc; înlocuit set saboți frână; înlocuit flanșă cardan; reglaj direcție

I.D.: 56358996

Data publicarii	26.04.21	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	28.04.21	Pretul estimativ:	3.277,32 RON - 3.277,32 RON

Descriere: Servicii de reparare auto marca IVECO MAI 46207 serie sasiu: ZCFC250D705196733: Înlocuire discuri și plăcuțe frână spate; senzori plăcuțe de frână spate; înlocuit cabluri frână mână - 2 buc; înlocuit set saboți frână; înlocuit flanșă cardan; reglaj direcție