

Reabilitare clădire Clubul Copiilor Reghin - lucrări învelitoare/acoperiș, refacere instalație termică

I.D.: 75510847

Data publicarii	22.11.22	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	28.11.22	Pretul estimativ:	250.000,00 RON - 280.773,00 RON

Descriere: Reabilitare clădire Clubul Copiilor Reghin, clădire cu valoare arhitecturală, amplasată în zonă protejată, respectându-se prevederile Legii nr. 50/1991 actualizată, art. 11, alin (3), lucrări învelitoare și instalație termică, păstrând forma, dimensiunile și materialele din care sunt executate: - a) refacere instalație termică (Instalație de gaze naturale; Radiatoare oțel 22 600/2000 mm - 2 buc; Radiatoare oțel 22 600/1800 - 2 buc; Radiatoare oțel 22 600/1600 - 5 buc; Radiatoare oțel 22 600/1400 - 9 buc; Radiatoare oțel 22 600/1200 - 1 buc; Radiatoare oțel 22 600/1000 - 5 buc; garanție 10 ani pentru radiatoare; Țeavă cupru 35 inclusiv cot, mufă, etc(cleme, legături, îmbinări) - 90 m; Țeavă cupru 28 inclusiv cot, mufă, etc - 70 m; Țeavă cupru 22 inclusiv cot, mufă, etc - 22 m; Țeavă cupru 18 inclusiv cot, mufă, etc - 29 m; Țeavă cupru 15 inclusiv cot, mufă, etc - 58 m; Pompa 32/8 - 2 buc; Termostat - 2 buc; Suport radiator stativ -36 buc; Regulator gaz -2 buc; Detector gaz -1 buc; Butelie egalizare - 1 buc; Centrala termică Ariston One 33 kw - 1 buc, Manoperă centrale termice - 2 buc; Dezafectare instalație termică; Punere în funcțiune; Aviz ISCIR.) b) lucrări la învelitoare (desfacere învelitori din țiglă ceramică 672 mp; desfacere jgheab 103 m, desfacere burlan 62 m; învelitoare din țigla ceramică, model identic cu cel inițial 672 mp; dolie din tablă ral 8004- 70m, coamă ceramică 82 m; folie anticondens 672 m; sort din tablă ral 8004 -31m; vopsitorii în ulei tablă la acoperiș 92m; jgheaburi 180 mm din tablă zincată 103 m; burlan 150mm din tablă zincată 62 m; înlocuire elemente din lemn șarpantă; reparații hornuri; asigurare transport moloz rezultat din schimbarea învelitorii)
