
Reparații Dacia Logan II MAI 41741

I.D.: 75737114

Data publicarii	23.11.22	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.387,16 RON - 1.387,16 RON

Descriere: Servicii de reparare și întreținere Dacia Logan II, fabricație 2015, 1149 cmc, benzină, VIN UU14SDE3453943097 = înlocuire braț stânga, înlocuire discuri de frână și plăcuțe de frână, înlocuire sondă O2 și valvă roată spate - conform deviz.
