

---

## **Servicii de reparatie pentru autoturism Dacia Duster CS 07 KSE**

I.D.: 82278262

---

Data publicarii	16.05.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	552,10 RON - 552,10 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Servicii de reparatie pentru autoturism Dacia Duster CS 07 KSE (BIS) , inlocuire butuc cu rulment, conform Deziv nr.48218 15.05.2023.

---