
Service si mentenanta imprimanta radiologica DryPro 873

I.D.: 68210960

Data publicarii	15.04.22	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.000,00 RON - 3.000,00 RON

Descriere: Service si mentenanta imprimanta radiologica DryPro 873 - Una vizita obligatorie pe an ale specialistilor companiei noastre pentru verificare, intretinere si identificare a eventualelor defecte. - Valoarea manoperei pentru constatare defecte si reparatii. - Suport tehnic telefonic nelimitat. - Contravaloarea transportului specialistilor la sediul BENEFICIARULUI pentru o vizita. Valoarea interventiei este de 1.500,00 lei/interventie (fara TVA) - Valoarea interventiei NU cuprinde valoarea pieselor de schimb, licentelor software si costul pentru inlocuirea sau repararea unitatii PC, monitorului radiologic, castetelor si foliilor fosforice. - Termen de interventie pentru diagnosticare: maxim 48 de ore de la sesizare. - Garantia pieselor/modulelor inlocuite este de 12 luni de la data remedierii defectiunii. - Plata in conformitate cu acest tip de interventiei, se face va dupa fiecare vizita obligatorie efectuata de catre specialistii nostri. Verificari in lunile mai, octombrie 2022
