

---

## Verificat, reparat echipament stingere incendii

I.D.: 37570650

---

Data publicarii	30.07.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.070,00 RON - 3.070,00 RON

---

Descriere: Prestatorul va face dovada detinerii Autorizatiilor necesare prestarii acestor servicii conform OMAI nr. 87/2010 cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră , verificat hidranti interiori/exteriori 34 Hidranti interiori 5 Hidranti exteriori, 76 Stingatoare TIP P6,verificare presiune,-verificare robinet, verificare furtun si panglicarea acestuia, verificare tavi de refulare, etichetat ,verificat integritatea si etanseitatea instalatiei, respectarea presiunii minime necesare functionarii; controlul etanseitatii , gresare, eliminare efecte de coroziune, inlocuirea componentelor defecte(garnituri), efectuarea de probe si instruirea personalului desemnat sa exploateze instalatiile;Daca se constata piese de schimb defecte prestatorul va intocmi o nota de constatare, in urma careia beneficiarul va intocmi o nota de comanda ( piesele de schimb vor fi facturate separat).Acestea nu intra in pretul verificarii echipamentelor. Verificarile se efectuează cu respectarea condițiilor din autorizația emisă de Inspekția de Stat pentru Controlul, Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR pentru, efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică, periodică și reparare la butelii destinate stingerii incendiilor

---