

Reparatie stand de franare MAHA, tip IW4-LAW-W-CLASIC si detector de jocuri, inundat

I.D.: 48764567

Data publicarii	10.08.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.08.20	Pretul estimativ:	20.560,00 RON - 25.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Unitatea militara 01145 Roman intentioneaza sa achizitioneze in folosul U.M. 01149 Focsani, urmatoarele servicii de reparatie a 1 (unu) stand de franare MAHA, tip IW4-LAW-W-CLASIC, care a fost inundat. Lista activitatilor de reparatie, este: - curatare, uscare carcasa stand MAHA = 1 buc.; - curatare, uscare, asamblare stator, rotor, perii, legaturi electrice motor stand franare MAHA= 2 buc.; - curatare, uscare, gresare, asamblare, reparatie, reglare, angrenaj reductoare la stand franare = 2 buc.; - curatare, reglare, verificare, reparatie, detector jocuri = 1 buc.; - curatare, reglare, verificare, reparatie, grup pompe, detector jocuri = 1 buc.; - curatare cuva colectoare ulei hidraulic detector jocuri = 1 buc.; - inlocuire ulei hidraulic detector jocuri = 1 buc.; - curatare, uscare, reparatie ansamblu furtune si cilindri hidraulici detector jocuri = 2 buc.; - calibrare, reglare, etalonare, verificare intreg sistemul de circuite si intreg sistemul hardware si software a statiei ITP tip MAHA IW4-LAW-W-CLASIC = 1 buc.; - modul control stand frana MAHA = 2 buc.; - placa baza stand frana MAHA = 1 buc.; - celule de cantarire automata = 2 buc.; - ulei hidraulic HPL 32 detector jocuri MAHA = 20 litri; Termen de executie: 5 zile de la comanda ferma. La finalul activitatilor de reparatie, standul de franare MAHA, tip IW4-LAW-W-CLASIC trebuie predat beneficiarului fara nicio alta activitate de prestat.
