

---

## **Servicii de reparare sistem de supraveghere video de la stalp releu Mahmudia**

I.D.: 97360183

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.05.24 | Coduri CPV | 50610000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 3.555,00 RON - 3.555,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparare sistem de supraveghere video de la stalp releu Mahmudia prin inlocuirea camere video IP = 4 buc. si montare sistem de inregistrare video, conform Deviz nr. 29507/02.04.2024.

---