

Servicii de înlocuit ferodouri discuri ambreiaj

I.D.: 78269918

Data publicarii	07.02.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.02.23	Pretul estimativ:	4.606,80 RON - 4.606,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Unitatea militară 01145 Roman intenționează să achiziționeze în condiții franco depozit beneficiar servicii de reparare a 3 ambreiaje duble. Repararea unui ambreiaj presupune înlocuirea ferodourilor la cele 2 discuri de ambreiaj (disc 420 mm), pe ambele fețe ale discului. Operațiuni necesare : 1. Preluare de la beneficiar ; 2. îndepărtare ferodou uzat ; 3. Degresare ; 4. Sablare parte metalica discuri ; 5. Inspectie vizuala ; 6. Montare ferodouri cu nituri otel ; 7. Control componente ; 8. Transport la beneficiar ; 9. Predare specificatie ferodou folosit; Specificatii ferodouri : Diametru exterior = 420 mm; Diametru interior = 220 mm; Grosime = 5 mm. Specificatii material frictiune: temperatura de lucru in regim continuu min 300 grade Celsius, temperatura de lucru in regim intermitent min 400 grade Celsius, coeficient de frecare la 200 grade Celsius = minim 0,5 (la P=10 bar ; v = 10m/s). Setul este compus din 2 discuri. Operatorul economic va asigura garanție pentru lucrările executate minim 24 luni (atat ptr manopera cat si pentru piese) Termenul de execuție = maxim 10 zile de la comanda ferma; Produsele trebuie însoțite (la livrare) de documente , urmand a nu se limita la: - factura fiscala - certicat de garantie 24 luni (atat ptr manopera cat si pentru piese) - declaratie de conformitate cf EN 17050-1 / 2005, emisa de prestator (informatii suport: dosarul reparatiei si inspectiile de calitate / conformitate care se executa de prestator cf propriilor proceduri) - fisa tehnica material de frictiune utilizat - deviz care va detalia consumul de piese / materiale si manopera.
