
Servicii de reparatii cu inlocuire echipamente defecte la sistemul de supraveghere video stradal

I.D.: 49361794

Data publicarii	01.09.20	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.525,00 RON - 5.525,00 RON

Descriere: Servicii de reparatii cu inlocuire echipamente defecte la sistemul de supraveghere video stradal; Executarea serviciilor de reparatie- se va inlocui camera defecta IP PTZ de exterior (MOL), se va inlocuicamera defecta IP PTZ de exterior (Ion Creanga- George Enescu), se va inlocui 1 UPS defect (Generala 1), se vor inlocui 1 pereche media convertoaredefecte (Cerbului 2-Cerbului 3), manopera inclusa
