

---

## remediere si incarcare cu freon ventiloconvectoare St. III

I.D.: 48401190

---

Data publicarii	24.07.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 16.920,00 RON - 16.920,00 RON

---

Descriere: Pentru remedierea defectiunilor constatate la sistemul de climatizare tip VRF se vor efectua urmatoarele proceduri: - depistarea zonelor pe unde are loc pierderea si sudarea porilor; - incarcarea cu azot a instalatiei pentru proba de presiune; - golirea instalatiei cu azot: - vidarea instalatiei; - incarcarea cu freon a instalatiei. Pentru reparatia si punerea in functiune a sistemului de climatizare se vor folosi urmatoarele materiale: Freon: 55 kg\*300 Ron/kg+TVA = 16500 Ron+TVA Azot: 400 Ron+TVA = 400 Ron+TVA Aliaj sudura: 20 Ron+TVA= 20 Ron +TVA Total: 16920 Ron+TVA.

---