

---

## **SERVICII DE REPARATIE ECHIPAMENT AER CONDITIONAT DAIKIN RMSX 112E8V1B**

I.D.: 58249119

---

Data publicarii	25.06.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.06.21	Pretul estimativ:	6.500,00 RON - 6.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: PRESTARI SERVICII DE REPARARE ECHIPAMENT AER CONDITIONAT DAIKIN RMSX 112E8V1B. Ofertantul castigator va posta serviciul in SICAP la codul CPV specificat in anunt. NOTA: SE VA EFECTUA O CONSTATARE LA FATA LOCULUI SI SE VA INTOCMI UN DEVIZ OFERTA. Defectiuni posibile si materiale necesare: \*placa electronica main PCB 500626 pentru unitate externa Daikin RMSX 112E8V1B - 1 buc; \*display cu led si butoane service PCB 302278P - 1 buc; \*capacity adaptor-j112 si adaptor condensator 2200µF-1 set. Termen de realizare reparatie: 20 zile

---